POWERK PLUS

MAQUINA PLUS MIG500 Y ALIM. N398



Máquina Mig Synergica / Manual / VRD Mig500 con Alimentador y Carro

- Tecnología avanzada del inversor IGBT: este circuito principal de la máquina adopta la tecnología de vanguardia internacional de alta frecuencia del inversor del puente completo.
- Método de control digital: el circuito de control es dominado por el procesador del alto rendimiento
- Control sinérgico: esta máquina tiene función de parámetros de sinergia integrada para diferentes materiales
- Parámetros establecidos: hay 20 parámetros de conjuntos en esta máquina, lo que permite almacenar e invocar todo el estado de soldadura y parámetros
- Método de operación: con funciones de 2T, 4T, también hay punto de soldadura y repetir 4T.
- Operación conveniente: los operadores pueden fijar fácilmente modo de la soldadura, tipo del alambre, gas, diámetro del alambre, etc.
- Alta confiabilidad: este producto es cuidadosamente diseñado y ha pasado por toda una serie de pruebas de laboratorio, no sólo en su estructura, sino también los componentes internos.
- Mejora convenientes: esta máquina adopta el procesador del alto rendimiento

ACCESORIOS PISTOLA MIG500

- Difusor de gas **SAP 113280**
- Extensión de boquilla **SAP 113279**
- Boquilla de Contacto 0,8 **SAP 113281 / 135994**
- Boquilla de Contacto 0,9 **SAP 113282 / 135997**
- Boquilla de Contacto 1,0 **SAP 113283 / 135995**
- Boquilla de Contacto 1,2 **SAP 113284 / 135996**
- Boquilla de Contacto 1,6 **SAP 135998**
- TOBERA **SAP 113285**
- RODILLOS (usa 2 unidades la maquina)
- LINER 1,0 -1,2 **SAP 161373 301101303** Acero
- LINER 1,0 -1,2 **SAP 161372** Aluminio

• OPCIONAL RECAMBIO:

- **SAP 193635** Cable de Comunicación y poder 10 m.
- **SAP 133780** Rodillo Tubular 1,2- 1,6 mm.
- **SAP 115801** Rodillo Mig solido 1,2-1,6 mm.
- **SAP 115710** Rodillo Mig solido 1,0-1,2 mm.
- **SAP 115709** Rodillo Mig solido 0,8-1,0 mm.

SAP 196781

INCLUYE:

- **Una Máquina de soldar.**
- **Un Alimentador desmontable.**
- **Un Carro con ruedas y porta cilindros**
- **Una Pistola MIG Binzel MB-36-3M.**
- **Un Kit de boquillas**
- **Un cable control, poder y manguera 5 m.**
- **2 Juego de rodillo Mig 1,0-1,2 y 1,2-1,6 mm.**
- **Una Pinza tierra con cable y clavija.**
- **Un Cable de conexión a red 380 volts.**
- **Un Regulador Co2 con calefactor 220V o cambiando el manguito Ar/Co2 (mezcla)**

Conexión a la red eléctrica	Rango de Amperaje	Ciclo de trabajo	VRD SMAW	Potencia absorbida (50%)	Voltaje en vacío	Dimensiones	Peso
380 Volts +/- 20% 3 Fase 50/60 Hz	30-500	100% - 352 A 50% -500 A Amper	15 Vols	24,2 KVA	80 V	785x330x 666mm.	59 Kg.