UNIGLOVES
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

245N

INSTRUCTIONS FOR USE

245N-06 6
245N-07 7
245N-08 8
245N-09 9
245N-10 10
245N-11 11

EN388:2016+A1:2018

	1	2	3	4	X
a	100	500	2000	8000	5
b	1.2	2.5	5	10	20
c	10	25	50	75	20
d	20	60	100	150	15
e	A	B	C	D	X

EN511:2006

	1	2	3	4	X
a	0.10 x10⁶ <0.15	0.15 x10⁶ <0.22	0.22 x10⁶ <0.30	0.30 x10⁶	X
b	0.025 x10⁶ <0.050	0.050 x10⁶ <0.100	0.100 x10⁶ <0.150	0.150 x10⁶	X
c	X	X	X	X	X

EN407:2020

	1	2	3	4	5	6
A	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X
C	X	X	X	X	X	X
D	X	X	X	X	X	X
E	X	X	X	X	X	X
F	X	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X	X
H	X	X	X	X	X	X
J	X	X	X	X	X	X
K	X	X	X	X	X	X
L	X	X	X	X	X	X
M	X	X	X	X	X	X
N	X	X	X	X	X	X
P	X	X	X	X	X	X
Q	X	X	X	X	X	X
R	X	X	X	X	X	X
S	X	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X	X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
A	X	X
B	X	X
C	X	X
D	X	X
E	X	X
F	X	X
G	X	X
H	X	X
J	X	X
K	X	X
L	X	X
M	X	X
N	X	X
P	X	X
Q	X	X
R	X	X
S	X	X
T	X	X

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN 388:2016+A1:2018 in conjunction with EN 511:2006 Category II

The EU type examination conducted by: AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (notified body number 0161).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is a X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contains accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff has been tested) and cannot take into account the effect of flexing, abrasion and other factors used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from those of the laboratory. Gloves with no chemical and degradation resistance, or where resistance is poor, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect gloves for signs of degradation. EN ISO 374-4:2019 Assessment of the resistance to degradation due to change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed after exposure to the challenge chemical for 480 minutes. Gloves that do not achieve the required level, are suitable for short duration or incidental contact only. Do not use gloves with cracks, holes or other damage.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to TDM cut test [N]. **Notes:** For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are given in addition. Cut resistance is a percentage of cut resistance compared to a reference material. Products with both EN and TDM cut results presented). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against very sharp hypodermic needles. For impact protection, the wrist area should be protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{cl} in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clt} in m² K/W] (h) Resistance to cold penetration. **Notes:** Without a valid test result, the glove may lose its suitable properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible wet pick up. **Warning:** Protection against cold, dry or wet conditions, performance levels are applicable only for the tested cold, dry or wet conditions. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the wearer's level of activity, the duration, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [Letter flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Limited flame spread [Hole formed - seconds] (l) Resistance to convective heat [Thermal Insulation Heat [Heat Transfer I_{ct} - seconds] (m) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (n) Large Splashes of Molten Metal [Molten metal - seconds] (o) Resistance to radiant heat [Thermal Insulation I_{cr} in m² K/W] (p) Resistance to contact heat [Thermal Insulation I_{ct} in m² K/W]

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where there is a risk of being caught by moving machinery. Do not use gloves if they contains accessories which may cause entanglement. Glove should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily equal the sum of the individual layers. Protection against cold, dry or wet conditions, performance levels are applicable only for the tested cold, dry or wet conditions. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the wearer's level of activity, the duration, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where there is a risk of being caught by moving machinery. Do not use gloves if they contains accessories which may cause entanglement. Glove should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily equal the sum of the individual layers. Protection against cold, dry or wet conditions, performance levels are applicable only for the tested cold, dry or wet conditions. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the wearer's level of activity, the duration, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

Empfehlungen: Nicht für Arbeiten verwenden, bei denen das zu deckende mechanische Risiko das angegebene Leistungsniveau überteigt. **Warnung:** Diese Handschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, von bewegten Maschinen erfasst zu werden. Keine Handschuhe benutzen, die Zubehörteile enthalten, die Verfangen verursachen können. Der Anwender muss vor Benutzung die Handschuhe auf Schäden überprüfen. **Obwohl** mehrere Schichten nicht unbedingt der Summe der Einzelwerte entsprechen, gilt die Zertifizierung für jede Schicht. Schutz gegen Kälte, Nässe oder Feuchtigkeit, Leistungsstufen gelten nur für die getestete Kälte, Nässe oder Feuchtigkeit. Berücksichtigen Sie Umgebungstemperatur, Luftbewegung, Gesundheitszustand und Wohlbefinden der Person, Einfluss anderer Schutzkleidung, Aktivitätsniveau des Trägers, Dauer der Exposition, das Aktivitätsniveau, die Anforderungen an die Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen bei der Auswahl von PSA.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à abrasion [Rotaches] (b) Resistência au corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no teste de corte TDM são apresentados. Os resultados do teste TDM os são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Aviso:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoamento das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_{cl} em m² K/W] (g) Resistência ao frio por condução [Isolamento térmico I_{ct} em m² K/W] (h) Resistência à penetração do frio. **Notas:** Sem um resultado válido do teste, a luva pode perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a capacidade máxima permitida de absorção de água. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, a saúde e o bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção usadas pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com objetos frios e contato com objetos molhados ou secos ao escolher este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Propagação limitada da chama [Buraco formado (segundos)] (l) Calor de convecção [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{cr} (segundos)] (n) Pequenos respingos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes respingos de metal derretido [Metal derretido - segundos] (p) Calor de contato [Transferência de calor I_{ct} (segundos)] Os níveis de desempenho indicados em uma chama nua.

Luvas testadas apenas com "pequenas chamas" não devem ser usadas em "metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a luva. No caso de ambiente quente e/ou chama, o utilizador deve ter em conta o risco de choque térmico. Os níveis de desempenho indicados são válidos para a temperatura ambiente. Para temperaturas ambiente mais elevadas, o nível de desempenho pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Assegurar a seleção do tamanho apropriado da luva. Verificar qualquer dano ou contaminação antes de usar. Descartar se houver qualquer dano ou contaminação. **Remoção da luva:** Retirar a luva assim que esta se despeje ou seja danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um risco de choque térmico, não tente remover a luva. Remova a luva de forma segura e descarte-a de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Por conseguinte, é da responsabilidade do utilizador tirar o não do fabricante, assegurar a adequação da luva para a utilização pretendida. **Eliminação:** As luvas de proteção apenas para o uso pretendido e usar o tamanho certo. **Uso inapropriado da luva:** A sensibilidade tactil e a destreza diminuem com a luva usada. Não usar luvas que sejam demasiadas grandes ou pequenas. **Limpeza:** Não lavar a luva, pois isto pode ser danificar remova o contaminante. Assegurar a seleção do tamanho apropriado da luva. Verificar qualquer dano ou contaminação antes de usar. Descartar se houver qualquer dano ou contaminação. **Remoção da luva:** Retirar a luva assim que esta se despeje ou seja danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um risco de choque térmico, não tente remover a luva. Remova a luva de forma segura e descarte-a de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Por conseguinte, é da responsabilidade do utilizador tirar o não do fabricante, assegurar a adequação da luva para a utilização pretendida. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, eliminar de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Depois de ter em conta os ricos/riscos em condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

Vloeibaar aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, door Europese normen EN 388:2016+A1:2018 in combinatie met EN 511:2006 Categorie II

Het EU-typeonderzoek werd verricht door: AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (Aangemeld lichaam nummer 0161).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoenen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als reisdag-werk te bewaren. Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft geen betrekking op de mogelijke invloed van vouwen, schuren en andere factoren die in een mengsel gebruikt zijn. Het verdient aanbeveling te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek van die van het laboratorium kunnen verschillen van de laboratoria. Handschoenen zonder chemische en degradatie-bestendigheid of waarbij de weerstand kunnen verschillen van beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, snagging, wrijving, degradatie door het contact met chemicaliën, enz. kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Bij corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij de keuze van chemisch weerstandbiedende handschoenen. Voor gebruik controleer de handschoenen op gebreken of ovelkomenheden. EN ISO 374-4:2019 De degradatieweerstand geven de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de uitgekozen chemische stof. De perforatieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumstandaarden en heeft enkel betrekking op het getestte specimen. Bewaren: droog bewaren, buiten bereik van direct zonlicht en warmte. U wordt aangeraden deze verpakking als reisgewerk te bewaren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorprikken tijdens de snijweerstandstest zijn de resultaten van de coupe test gegeven. Snijweerstand is een percentage van de snijweerstand vergeleken met een referentiemateriaal. Producten met zowel EN- als TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatieweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen, zoals hypodermische naalden. Bij bescherming tegen stoten is de beschermde zone de rug van the hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers biedt geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve [Thermische isolatie I_{cl} in m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Penweerstand voor water [Penetratie van water]. Handschoenen hun waterdichtheid eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing** Bij handschoenen met meerdere lagen geldt de prestatieniveaus van toepassing op de hele handschoen, inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatuur, de atmosferische omstandigheden, windsnelheid, het welzijn van de persoon, de invloed van andere beschermende kleding die de persoon draagt, het tijdstip van blootstelling, het activiteitsniveau, de vereiste beweeglijkheid, het contact met koude voorwerpen en het contact met natte of droge voorwerpen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamverbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactvlam [Gaten (seconden)] (l) Calor de convecção [Transferência de calor HTI (seconds)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{cr} (segundos)] (n) Pequenos respingos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes respingos de metal derretido [Metal derretido - segundos] (p) Calor de contato [Transferência de calor I_{ct} (segundos)] A luva não deve entrar em contato com uma chama nua.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à abrasion [Rotaches] (b) Résistance à la coupe (c) Résistance au déchirure (d) Résistance à la perforation (e) Résistance au test de coupe TDM [N]. **Notes:** Pour dulling during the cut resistance test, the coupe test results are given in addition. Cut resistance is a percentage of cut resistance compared to a reference material. Products with both EN and TDM cut results presented). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against very sharp objects, such as hypodermic needles. For impact protection, the wrist area should be protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Froid (f) Résistance au froid convectif [Isolation thermique I_{cl} en m² K/W] (g) Résistance au froid conductif [Isolation thermique I_{ct} en m² K/W] (h) Résistance au froid pénétrant. **Notes:** Without a valid test result, the glove may lose its suitable properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible wet pick up. **Warning:** Protection against cold, dry or wet conditions, performance levels are applicable only for the tested cold, dry or wet conditions. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the wearer's level of activity, the duration, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limite de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limite de la flamme [Temps de incandescence (secondes)] (k) Propagation limite de la flamme [Trous formés (secondes)] (l) Chaleur convective [Transfert de chaleur HTI (secondes)] (m) Chaleur rayonnante [Transfert de chaleur I_{cr} (secondes)] (n) Petites projections de métal en fusion [Nombre de gouttes] (o) Projections importantes de métal en fusion [Métal en fusion (secondes)]. Le gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés uniquement contre les petites flammes ne doivent pas être utilisés dans des opérations de soudure. Pour les gants testés contre de grandes quantités de métal en fusion, en cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement le gant. En cas de température ambiante et/ou de flamme, l'utilisateur doit tenir compte du risque de choc thermique. Les niveaux de performance indiqués sont valables pour la température ambiante. Pour des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection portés par le salarié, de la durée, du niveau d'activité, de l'exigence de dextérité requise, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

EN 388:2016+A1:2018 Rischi meccanici (a) Resistenza all'abrasione [Rotaione] (b) Resistenza al taglio (c) Resistenza allo strappo [N] (d) Resistenza alla perforazione [N] (e) Resistenza al test di taglio TDM [N]. Per dulling durante il test di resistenza al taglio, i risultati del test Coupe sono solo indicativi, mentre la resistenza al taglio TDM è il risultato protezione di riferimento (prodotti con entrambi i risultati di taglio EN e TDM presentati). Per il rischio di perforazione, che può non essere adatto per la protezione da oggetti appuntiti come gli aghi ipodermici. Per la protezione da urti, la zona del polso deve essere protetta. **Attenzione:** la protezione non si applica alla zona. Le imbottiture sul dorso della mano e sulle dita non offrono alcuna protezione.

EN 511:2006 Protezione dal freddo (f) Resistenza alla convezione fredda [Isolamento termico I_{cl} in m² K/W] (g) Resistenza al freddo di contatto [Isolamento termico I_{ct} in m² K/W] (h) Penetrazione del freddo. **Note:** Senza un valido test di prova, i guanti possono perdere le loro proprietà isolanti quando sono bagnati. Contattare il produttore per ulteriori informazioni sulla determinazione del bagnamento massimo consentito al momento della presa. Per i guanti multistrato, i livelli di prestazioni sono applicabili all'intero guanto, comprese tutti gli strati. Nella scelta di questo DPI, considerare la temperatura ambientale, le condizioni atmosferiche, la velocità del vento, la salute e il benessere della persona, l'effetto di altri indumenti protettivi indossati dalla persona, il tempo di esposizione, il livello di attività, la destrezza richiesta, il contatto con oggetti freddi e il contatto con oggetti bagnati o secchi.

EN 407:2020 Rischi termici (i) Diffusione limitata della fiamma [Dopo la fiamma (secondi)] (j) Diffusione limitata della fiamma [Tempo di incandescenza (secondi)] (k) Diffusione limitata della fiamma [Trasferimento di calore HTI (secondi)] (m) Calore radiante [Trasferimento di calore I_{cr} (secondi)] (n) Piccoli schizzi di metallo fuso [Numero di gocce] (o) Grandi schizzi di metallo fuso [Metallo fuso (secondi)] (p) Calore da contatto [Trasferimento di calore I_{ct} (secondi)] Il guanto non deve entrare in contatto con fiamme libere. I guanti testati solo contro "piccoli schizzi di metallo fuso" non sono adatti alle attività di saldatura. Per i guanti testati contro grandi quantità di metallo fuso, in caso di schizzo di metallo fuso, l'utilizzatore deve lasciare immediatamente la postazione di lavoro o togliersi il guanto. In caso di schizzi di metallo fuso, il guanto deve essere immediatamente rimosso. Una rigida stretta di sicurezza non è necessaria per garantire la protezione del guanto durante l'uso. Il livello di prestazione dipende dalla sua applicazione. Le immagini del pictogramma sono solo a scopo illustrativo. Il guanto non è destinato all'uso in condizioni di umidità.

Recommandation: Non utilisez pas par lasso in cui il livello di rischio meccanico supera i livelli di beneficio indicati. **Attenzione:** Questi guanti non devono essere usati quando vi è il rischio di essere catturati da macchinari in movimento. Non usare guanti che contengono accessori che possono causare aggrovigliamento. Il guanto deve essere ispezionato dall'utente prima dell'uso per verificare che non vi siano danni. Per i guanti con due o più strati, la classificazione complessiva non rifletta necessariamente la prestazione dello strato più esterno. **Protezione:** Da contrarsi contro freddo, umidità o bagnato, le prestazioni si applicano solo alla prova fredda, umida o bagnata testata. **Data di scadenza:** Non può essere specificata e dipende dall'applicazione. L'uomo deve valutare il prodotto per determinare la durata della sua prestazione in base all'uso previsto. **Rimozione:** Rimuovere il guanto quando si versa o si danneggia. Se il contaminante non è rimovibile o presenta un rischio di shock termico, non tentare di rimuovere il guanto. Rimuovere il guanto in modo sicuro e smaltirlo secondo i regolamenti delle autorità locali. Pertanto, è responsabilità dell'utilizzatore decidere se il guanto è adatto all'uso previsto. **Smaltimento:** Rimuovere un paio di guanti usati potrebbe essere contaminato da materiali infettivi o altri materiali pericolosi. Smaltire secondo le norme locali. Dopo aver tenuto conto dei rischi/benefici in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.

Conform cu Regulamentul UE 2016/425 pe EPI, care este transpus pentru a legislația de Marea Britanie și modificat, prin standarde europene EN ISO 21420:2020 și EN388:2016+A1: 2018, Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (organismo autorizado número 0161).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Cuando o nivel marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma.Acondicione-se a consevar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete o tempo real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma (exceto no caso em que a luva seja igual ou superior a 400 mm - onde o cano também é testado) e diz respeito apenas à substância química específica. Pode ser necessário verificar se o produto é adequado à utilização pretendida, uma vez que as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão, movimentos, etc. Luvas sem resistência a produtos químicos e a degradação podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspecione a luva para detetar qualquer deterioração. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de desempenho indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. Armazenamento: armazenar em condições secas, longe da luz solar direta e do calor. Acondicione-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no teste de corte TDM são apresentados. Os resultados do teste TDM os são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Aviso:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoamento das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Proteção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_{cl} em m² K/W] (g) Resistência ao frio por condução [Isolamento térmico I_{ct} em m² K/W] (h) Resistência ao frio por penetração. **Notas:** Sem um resultado válido do teste, a luva pode perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a capacidade máxima permitida de absorção de água. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, a saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção usadas pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com objetos frios e contato com objetos molhados ou secos ao escolher este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Propagação limitada da chama [Buraco formado (segundos)] (l) Calor de convecção [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{cr} (segundos)] (n) Pequenos respingos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes respingos de metal derretido [Metal derretido - segundos] (p) Calor de contato [Transferência de calor I_{ct} (segundos)] A luva não deve entrar em contato com uma chama nua.

Luvas testadas apenas com "pequenas chamas" não devem ser usadas em "metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a luva. No caso de ambiente quente e/ou chama, o utilizador deve ter em conta o risco de choque térmico. Os níveis de desempenho indicados são válidos para a temperatura ambiente. Para temperaturas ambiente mais elevadas, o nível de desempenho pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Assegurar a seleção do tamanho apropriado da luva. Verificar qualquer dano ou contaminação antes de usar. Descartar se houver qualquer dano ou contaminação. **Remoção da luva:** Retirar a luva assim que esta se despeje ou seja danificada. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um risco de choque térmico, não tente remover a luva. Remova a luva de forma segura e descarte-a de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Por conseguinte, é da responsabilidade do utilizador tirar o não do fabricante, assegurar a adequação da luva para a utilização pretendida. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, eliminar de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Depois de ter em conta os riscos/ganhos em condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

Overeenstemmer met EU-forordning 2016/425 om personlig sikkerhedsudstyr, som indført i britisk laggivning og ændrede gennem de europæiske standarderne EN ISO 21420:2020 og EN388:2016+A1: 2018, Kategori II

Det EU-typekontrolen gennemførtes af: AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, ES-03801 Alcoy (Alicante), ES (godkendt myndighed nummer 0161).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Hvis markerede niveau er X betyder det at handsken ikke har testet eller at testmetoden ikke er tilstrækkelig. Handskerne har testet i handfladen. Du bør have ved gemme emballagen i tilfælde du skulle få brug for den i fremtiden. Indeholder accelerator som kan skabe allergiske reaktioner. Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen og skelnen mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske bestandighed er blevet vurderet under laboratorieforhold ud fra prøver udelukkende taget fra håndfladen (undtagelse er det tilfælde, hvor handsken er mere end eller lig med 400 mm - da testes også manchetten) og dækker ikke andre faktorer end den testede kemikalie. Den kan vare anvendte i en kemikalie anvendt i en blanding. Det rekommenderes at kontrollere at den er egnet til den tilsigtede anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan skille sig fra hvad der er blevet testet i laboratoriet. Hvis handskerne ikke er egnet til den anvendte kemikalie eller er dårligt egnet til den anvendte kemikalie, kan de ikke yde en effektiv beskyttelse. Bevægelser, snagging, gnidninger, nedbrydning skader ved kemisk kontakt etc. kan mindre den faktiske anvendelsestid betydeligt. For ætsende kemikalier kan forringelse være den vigtigste faktor at overveje i valg af kemikaliebestandige handsker. Kontroller at handskerne ikke er defekte eller har fået brik. Opbevaring: Opbevares i et tørt og skærmet sted, som er fri for direkte sollys og varme. Opbevaring: Opbevares i et tørt og skærmet sted, som er fri for direkte sollys og varme. Indeholder accelerator som kan skabe allergiske reaktioner i EN420. EN ISO 374-4:2019 Nedbrydningsmæssige indikerer ændringen i penetrationsmodstanden efter kemisk udsættelse. Penetrationsmodstanden er blevet vurderet under laboratoriestandarder og er kun relevant for det testede prøvestykke. Opbevaring: Opbevares tørt og skærmet fra direkte sollys og varme. Opbevaring: Opbevares tørt og skærmet for direkte sollys og varme.

EN 388:2016+A1:2018 Mekanisk risker (a) Nötningsbeständighet [Rotationer] (b) Skärmotstånd (c) Slitmotstånd [N] (d) Punkteringsmotstånd [N] (e) Motstånd mot TDM-skärtest. Till följd av nedbrytningen under skärmotståndstestet är resultaten från coupe-testet endast vägledande, medan TDM-skärmotståndet är referensvärdet (gäller för produkter med både EN- och TDM-skärresultat). Om du är allergisk mot gummi bör du undvika produkter som innehåller gummi. Se till att du har en ersättningsvante som skyddar mot vassa föremål som hypodermiska nålar. Det det gäller stötskydd är det skyddade området ryggen av handen. Det ger inte skydd åt fingrarna. Vadderingen på handryggen ger inte skydd.

EN 511:2006 Köldskydd (f) Motstånd mot konvektionskuld [Värmeisolering I_{cl} i m² K/W] (g) Motståndskraft mot kontaktkyla [Termisk motstånd R m² K/W] (h) Permeabilitet för vatten [Vattengenomträngning]. Handskar kan förlora sina egenskaper om de blir våta. Kontakt producenten för mer information om att bestemma maximal tillåt bruksvaraugenomträngning. **Varning:** För användningsområdet gäller prestandanivåerna för hela handsken inklusive alla lager. Beakta vid val av denna PPE den omgivande temperaturen, atmosferiska förhållanden, vindhastighet, hälsa och välmående för personen, effekten av andra skyddskläder som bärs av personen, ansträngningsnivå, aktivitetsnivå, krav på fingerfärdighet, kontakt med kalla föremål och kontakt med våta eller torra föremål när man väljer denna PPE. Om du vill undvika allergiska reaktioner som orsakas av gummi bör du undvika produkter som innehåller gummi.

EN 407:2020 Termisk risker (i) Begränsad flammspridning [Efter flamma (sekunder)] (j) Begränsad flammspridning [Glödtid (sekunder)] (k) Kontaktlåga [Kontaktgenomsnitt "C] (l) Konvektiv värme [Värmeöverföring HTI (sekunder)] (m) strålningsvärme [Strålningsvärmeöverföring I_{cr} (sekunder)] (n) Mindre stänk av smält metall [Smält metall (gram)]. Handken får inte komma i kontakt med öppen låga. Handskar som endast testats mot "små stänk av smält metall" bör inte användas vid svetsning. Om det gäller stora mängder av smält metall, i det fall det smälta metallen gäller att avvägdsen i handskes av ett stänk av smält metall omedelbart ska lämna arbetsplatsen och ta av sig handskarna. Det finns inte ett krav på en tät passform för att säkra handskens skyddande egenskaper. Prestandanivån som anges i det det stänk. **Gränsvärdena** kan **Varning** Dessa handskar bör inte användas om de är sprickor, hål eller andra skador. Det är det bör produkten med handskar kräva att en person deras handskar. Handskar är inte avsedd att användas i bästa skick. Handskar som inte uppfyller

Anbefalinger: Ikke brug i de jobbere hvor niveet av mekanisk risiko som skal dekkes overstiger forslene som er angitt. **Advarsel:** Disse hanskene bør ikke bruks hvis det er fare for sammenfitning av bevegelige deler av maskiner. **Advarsel:** Inneholder akseleratorer som kan forårsake allergiske reaksjoner. Hansken bør alltid inspiseres av brukeren for bruk for å sikre at den er uten skader. Hvis hansker med flere lag skal det samlede klassifiseringen nødvendigvis ikke lik det samlede lag. **Forholdet:** Vel hansker med to eller flere lag gjenspeiler ikke den generelle klassifiseringen nødvendigvis ytelsen til det ytterste laget

245N

Csúszófogó az EN388:2016/A2:2021 és az ISO 21420:2020 szerint