UNIGLOVES®
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

24100R

24100R-07 7
24100R-08 8
24100R-09 9
24100R-10 10
24100R-11 11

EN388:2016+A1:2018

3	a	100	500	2000	8000	5
1	b	1.2	2.5	5	10	20
4	c	10	25	50	75	
2	d	60	200	150		
B	e	A	B	C	D	

EN511:2006

X	1	1	2	0
X	f	0.10 ≤ ITR ≤ 15	0.15 ≤ ITR <0.22	0.22 ≤ ITR <0.30	0.30 ≤ ITR
X	g	0.025 ≤R <0.050	0.050 ≤R <0.100	0.100 ≤R <0.150	0.150 ≤R
X	h				

EN407:2020

X	15	10	43	42
X	350	250	350	200
X	1	4	2	1
X	20	20	20	20
X	n ≥10	≥15	≥25	≥35
X	o 30	60	120	200
X	T	X	X	X

EN 374-1:2016+A1:2016

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
A	A	A	A
B	B	B	B
C	C	C	C
D	D	X	X
E	E	X	X
F	F	X	X
G	G	X	X
H	H	X	X
J	J	X	X
K	K	X	X
L	L	X	X
M	M	X	X
N	N	X	X
O	O	X	X
P	P	X	X
R	R	X	X
S	S	X	X
T	T	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	Class
X	X	1
X	X	2
X	X	3
X	X	4
X	X	5
X	X	6

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the footwear, clothing and other PPE and personal care products. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (unless the manufacturer has specified that the glove is made of a material that is not suitable for use as a glove). Gloves should be inspected before use and discarded if they show any signs of deterioration or damage. It is recommended to check that the glove is suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and mechanical stress, degree of contamination, glove material and glove thickness, manual dexterity and chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual time of protection provided by the glove significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before use, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation test results are based on immersion of the glove in the chemical for 240 minutes. Glove material and glove thickness permeation resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to TDM cut test [N]. **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the couple test results are given in the following order: Blade on glass, Blade on blade, Blade on blade with the following exceptions: for products with both EN and TDM cut results presented). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against injuries by hypodermic needles. For impact protection, the wrist area should be protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger: Padding on the back of the hand and fingers is not considered as PPE.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I= m m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal resistance R in m^2 K/W] (h) Permeability to water [water penetration]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining water permeation/water vapour resistance. **Warning:** For multi-layers, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider environmental factors (cold, wind, speed, health and well-being of the user) when selecting a glove to minimise effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with the glove by objects with thermal properties.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Contact Heat [contact temperature °C] (l) Convective Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (m) Radiant Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (n) Small Splashes of molten metal [number of splashes] (o) Large Mass of molten metal [grams] **Notes:** Gloves made of thin material may not provide protection against the heat of the flame or contact with molten metal. Gloves made of thin material may not provide protection against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, the manufacturer may specify that the gloves are suitable for short-term protection against molten metal on the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of heat during the test, the glove may become unsuitable for further use. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used where risk of being caught by moving machinery or rotating parts exists. Do not use gloves in proximity to electrical hazards. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. **Cleanliness:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for the intended use. **Storage:** Store in a cool, dry place away from direct sunlight, heat sources and electric motors. **Cleaning:** Washing or other procedures do not change the form or the state of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, by cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information provided in this leaflet is based on our knowledge and experience at the time of publication. **Disposal:** Dispose of in accordance with the relevant laws of your current de lenitive. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, to ensure the suitability of the glove for the intended use. Glove protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tackle sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of gloves. Gloves should not be worn when there is a risk of being caught by moving machinery or rotating parts. Do not use gloves in proximity to electrical hazards. Check for any physical damage or contamination prior to use. Discard if there is any damage or contamination. **Glove duffing:** Remove the gloves by peeling from the cuff. Ensure the gloves are not turned inside out. Ensure the gloves are not contaminated. Do not reuse gloves. Dispose of in accordance with the relevant laws of your current de lenitive. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

Cumprem o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para a legislação do Reino Unido e alterado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 e EN407:2020. Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Acrescenta-se a consetra esta embalagem para referência. Esta informação não reflete a duração real da protegão no local de trabalho e a differenciação entre mistura e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas apenas da palma (exceto nos casos em que o comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o caro também é testado) e de rótegeito apenas a substância pura/mistura testada. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, do nível de abrasão, pelo tipo de material e da espessura da luva (exceto nos casos em que o comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o caro também é testado) e de rótegeito apenas a substância pura/mistura testada. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, do nível de abrasão, pelo tipo de material e da espessura da luva, da destreza manual e da substância química devido a alterações das propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para substâncias corrosivas, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na escolha de luvas de protegão quimicamente resistentes. Antes de utilizar, inspecionar as luvas quanto a qualquer defeito ou imperfeições. EN ISO 374-4:2019 Os resultados do teste de degradação indicam a alteração da resistência à penetração após a imersão da mistura/substância em teste. Recomenda-se que as luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no teste de corte são válidos apenas indicativos, ao passo que, no resultado do TDM do teste TDM os dois resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para protegão contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protegão não se aplica ao dedo. O acolchoamento do dorso da mão e dos dedos não oferece qualquer protegão.

EN 511:2006 Protegão contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I= m m^2 K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m^2 K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a permeabilidade à água/resistência ao vapor de água. Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, atividade, vestuário e outro EPI (por exemplo, luvas) utilizado em ambiente de trabalho, tempo de exposição, dexterity, nível de rotação, etc. Para evitar o risco de lesões graves, tal como queimaduras, a protegão da luva pode não poder ser suficiente em certas condições de exposição. Antes de utilizar, inspecionar as luvas quanto a qualquer defeito ou imperfeições.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Contacto [Temperatura de contacto °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor HTI (segundos)] (n) Pequenas salpicos de metal derretido [Número de gotículas] (o) Grandes salpicos de metal derretido [Metal derretido (gramas)]. A luva não deve entrar em contacto com o metal fundido.
Luvas testadas apenas contra "pequenos salpicos de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, a protegão deve abandonar imediatamente o local de trabalho e retirar a luva. No caso de salpico de metal derretido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente retirada em caso de emergência. A remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não se destina a ser utilizada em condições molhadas.

Recomendações: Não utilizar nas tarefas em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas não devem ser usadas onde existe o risco de ser apanhado por máquinas em movimento ou peças rotativas. Não usar luvas perto de perigos elétricos. A luva deve ser sempre inspecionada pelo utilizador antes de ser utilizada para garantir que não há danos. Para luvas com duas ou mais camadas o nível de protegão geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas até 3 anos a partir da data de fabrico. **Vida útil:** Não pode ser especificada e depende da aplicação e da responsabilidade do utilizador para verificar a adequação das luvas para o uso pretendido. **Armazenamento:** Armazenar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de equipamentos elétricos. Não é necessário qualquer embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder a seu desempenho inicial, para a limpeza pode ser utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida e os resultados dos testes baseiam-se no nosso conhecimento e experiência à data da publicação. **Eliminação:** Eliminar de acordo com as leis aplicáveis em vigor no seu país. **Utilização inadequada das luvas:** Sensibilidade e destreza reduzem com luvas mal ajustadas. Não usar luvas onde existe o risco de ser apanhado por máquinas em movimento ou peças rotativas. Não usar luvas perto de perigos elétricos. **Luvas inapropriadas de luvas:** A remoção das luvas de protegão apenas para o uso pretendido e usar a temperatura certa. **Uso inapropriado de luvas:** A sensibilidade tácil e a destreza diminuem com a má protegão. Remover as luvas por descamação do punho. Certificar-se de que as luvas não estão viradas do avesso. Certificar-se de que as luvas não estão contaminadas. Não reutilizar as luvas. Eliminar de acordo com as leis em vigor no seu país. **Higiene das mãos:** Lave as mãos antes, após utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, elimine de acordo com as leis locais. Deposite em aterro ou incineração em condições controladas. Para mais informações consulte o seu fornecedor.

Voldoet aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving, en aangepast, via de Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020. Categorie II

Het EU-typeonderzoek werd verricht door: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (erkend organisatienummer 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoenen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking te bewaren ter referentie. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op the werkplek en het schoeisel, kleding en andere PBM en persoonlijke verzorgingsproducten. De chemische weerstand is onderzocht onder laboratoriumomstandigheden beoordeel aan de hand van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoenen gemaakt zijn van een materiaal dat niet geschikt is om als handschoen te worden gebruikt). Controleer de chemische test. Het kan anders zijn als de chemische stoffen of een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de arbeidsomstandigheden van de werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur, schuring en degradatie. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen worden verslechterd door fysieke veranderingen. Controleer de gebruiksaanwijzingen voor de juiste toepassing van de fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastgrijpen, wrijven, degradatie door contact met chemicaliën etc. kunnen de werkelijke gebruiksduur van de handschoen aanzienlijk verminderen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. EN ISO 374-4:2019 De degradatietestresultaten geven de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de uitgetoetste chemische stof. De perforatieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft enkel betrekking op het getest specimen. Bewaren: droog bewaren, buiten bereik van direct zonlicht en warmte. U wordt aangeraden deze verpakking als referentie te bewaren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorprikken tijdens the snijweerstandstest zijn de resultaten van de TDM-snijtest indicatief, terwijl de TDM-gebeurtenis de referentieprestatiewaarden zijn (wat bepaalde producten van kevlaar zowel EN- als TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatieweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij bescherming tegen steken is de beschermde zone de rug van the hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers telt niet als bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve [Thermische isolatie I= m m^2 K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m^2 K/W] (h) Permeabiliteit voor water [Penetratie van water]. Handschoenen kunnen hun isolerende eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met the fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op the hele handschoen, inclusief alle lagen. Houd bij de keuze van deze PBM rekening met de omgevingstemperatuur, de atmosferische omstandigheden, de activiteit van the werknemer, andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die worden gedragen, bekleding die de persoon draagt, het tijdstip van blootstelling, het activiteitsniveau, de vereiste beweeglijkheid, het contact met koude voorwerpen, contact met the handschoen door voorwerpen met a

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Contact temperatuur °C] (l) Convectieve warmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (n) Kleine spatten van gesmolten metaal [Gesmolten metaal (gram)]. De handschoen mag niet in contact komen met een open vlam. Handschoenen met een dunne laag bieden geen bescherming tegen de hitte van de vlam of contact met vloeibaar metaal. Handschoenen met een dunne laag bieden geen bescherming tegen "kleine spatten van gesmolten metaal" zijn niet geschikt voor lasactiviteiten. Voor handschoenen die getest zijn op grote hoeveelheden gesmolten metaal geldt dat de gebruiker die van een open vlam gesmolten metaal op the handschoen heeft alle risico's op brandwonden uitsluit. Door de toepassing van the hitte tijdens the test kan the handschoen niet meer geschikt zijn voor verdere toepassing. Om in geval van a gesmolten metaal op the handschoen uitsluit. Door de toepassing van the hitte tijdens the test kan the handschoen niet meer geschikt zijn voor verdere toepassing. Om de handschoen te verwijderen van het product is de tussenkomst van een andere persoon vereist. De handschoen is niet bedoeld voor gebruik in natte omstandigheden.

Aanbevelingen: Niet gebruiken bij werkzaamheden waarbij het niveau van de mechanische risico's groter is dan de aangegeven niveaus van voordelen. **Waarschuwing:** Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer er gevaar bestaat dat ze worden gevangen door bewegende machines of roterende onderdelen. Gebruik geen handschoenen in de buurt van elektrische gevaren. Controleer de handschoen altijd vóór gebruik op beschadiging door the gebruiker om te zien of the handschoen geschikt zijn voor the beoogde toepassing. Voor handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag. **Verouderingsvrij:** Wanneer goed bewaard, zal geen veranderingen van the mechanische eigenschappen van the handschoen tot 3 jaar na the fabricatiedatum. **Levensduur:** Kan niet worden gespecificeerd en hangt af van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of the handschoenen geschikt zijn voor the beoogde toepassing. **Opslag:** Bewaren op a koele, droge plaats, weg van rechtstreeks zonlicht, warmtebronnen en elektrische motoren. Voor transport en conservering is geen speciale verpakking nodig, maar het product moet vlak blijven. **Reinigingsinstructies:** Wassen wordt niet aanbevolen omdat de handschoenen their hun oorspronkelijke prestaties kunnen verliezen, voor the reinigen kan u a vochtige doek gebruiken. **Opmerking:** De in deze bijsluiter verstrekte informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring op the tijdstip van the publicatie. Bij de keuze van the handschoen is the gebruiker verantwoordelijk voor the geschiktheid van the handschoen voor the beoogde toepassing. **Verwijdering:** Gebruikte handschoenen kunnen verontreinigd zijn met ziekteverwekkende of andere gevaarlijke stoffen. Breng ze dan naar een gerechtigd ontvangstpunt. Gebruik ze uitsluitend voor the beoogde toepassing. **Onjuiste gebruik van the handschoen:** Gebruik the handschoen niet in the buurt van bewegende machines of roterende onderdelen. Gebruik geen handschoenen in the buurt van elektrische gevaren. **Onjuiste handschoenen:** Controleer voor gebruik op beschadiging of contaminatie. Niet meer dan twee lagen dik de verbodden gebruikt handschoenen. Niet meer dan twee lagen dik de verbodden verscoupt verwijderen of handen en ogen. Verbieden hoed en sterilisatie passen toebehoren bij electric handschoenen. **Handschoenen aantrekken:** Zorg voor de keuze van de juiste handschoenmaat. Controleer voor gebruik op beschadiging of contaminatie. Gebruik alleen de handschoenen voor the beoogde toepassing. **Handschoenen uitdoen:** Verwijder the handschoen door deze voorzichtig te bewerkstelligen. Ik. Warmer de verontreinigd met verwijderbaar is of met gebruiker voorst, is het raadzaam om afwisselend de linker en de rechterhand. Gebruik de handschoenen niet opnieuw. Gebruik the handschoenen alleen voor the beoogde toepassing. **Hygiëne van the handen:** Wassen the handen voor the gebruik, na the gebruik en regelmatig tijdens the gebruik. **Verwijdering:** Gebruikte handschoenen kunnen verontreinigd zijn met bacteriën of andere gevaarlijke materialen. Gelieve te verwijderen volgens the plaatselijke overheidsvoorschriften. Storten of verbranden onder gecontroleerde omstandigheden. Voor additionele informatie contact uw leverancier.

Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej, wprowadzonym do prawa krajowego Wielkiej Brytanii, poprzez normy europejskie EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 i EN407:2020. Kategoria II

Badanie typu UE przeprowadzone przez: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (numer jednostki zatwierdzonej 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Gdy oznaczony poziom to X, oznacza to, że rękawice nie zostały przetestowane lub metoda testowa nie jest odpowiednia. Rękawice zostały przetestowane w obszarze środkowej. Zaleca się zachowanie tego opakowania do wglądu. Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszaninami i czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek rękawic pobranych wyłącznie z obszaru środkowego (z wyjątkiem przypadków, gdy rękawica ma długość równą lub większą niż 400 mm - wtedy także jest badana) oraz na podstawie badań tylko na substancji testowej substancji chemicznej. Może być inna, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od badania typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Po użyciu rękawice ochronne mogą zazwyczaj ulegać zmianom fizycznym, co może powodować zmniejszenie ich odporności na czynniki chemiczne. Ruchy, zaczepianie, pocieranie, degradacja spowodowana kontaktem z substancją chemiczną itp. mogą znacznie zmniejszyć rzeczywistą ochronę zapewnianą przez rękawicę. Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nie mają żadnych wad lub niedoskonałości. Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła. Opakowanie do celów opakowań: rękawica na zapraszkowane lub taj, aby ścisłe przylegały do dłoni, dlatego mogą nie spełniać wymagań normy EN420. EN 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują na zmianę oporności na przenikanie po wystawieniu na działanie wskazanej substancji chemicznej. Czas przebicia został oceniony w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do testowanej próbki. Zaleca się zachowanie tego opakowania do wglądu.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanizmy ochrony (a) Odporność na ścieranie (b) na przecięcie – test Coupe (c) Odporność na rozerwanie (d) Odporność na przebicie (e) Odporność na przecięcie – test TDM. W przypadku łączenia ze sobą podczas badania odporności na przecięcie wynik badania coupe są jedynie orientacyjne, natomiast odporność na przecięcie TDM jest właściwym rezultatem (dotyczy produktów, dla których przedstawiono wyniki badania EN, jak i TDM). Rękawice spełniające wymogi odporności na przebicie mogą nie być odpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły do iniekcji. W przypadku ochrony przed uderzeniem, obszarem chronionym jest grzbiet dłoni. **Ostrzeżenie:** ochrona nie dotyczy palców. Wyściółka na grzbiecie dłoni i palcach nie zapewnia ochrony.

EN 511:2006 Ochrona przed zimnem (f) Odporność na zimno konwekcyjne [Izolacja termiczna I= m m^2 K/W] (g) Odporność na zimno kontaktowe [Opór cieplny R w m^2 K/W] (h) Przepuszczalność wody [Przenikanie wody]. Rękawice mogą stracić swoje właściwości izolacyjne, gdy są mokre. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji na temat określania przepuszczalności wody/oporności na przenikanie pary wodnej. Dla wielowarstwowych rękawic wszystkie poziomy wydajności dotyczą całej rękawicy, w tym wszystkich warstw. Przy wyborze tego z ŚOI należy uwzględnić temperaturę otoczenia, wysiłek, warunki atmosferyczne, rodzaj ubrania ochronnego, czas ekspozycji, wymagania dotyczące zręczności, rodzaj ruchu, zetknięcie z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z rękawicą przez przedmioty o właściwościach cieplnych. Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nie mają żadnych wad lub niedoskonałości. Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła. Opakowanie do celów opakowania: rękawica na zapraszkowane lub taj, aby ścisłe przylegały do dłoni, dlatego mogą nie spełniać wymagań normy EN420. EN 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności na przenikanie po wystawieniu na działanie wskazanej substancji chemicznej. Czas przebicia został oceniony w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do testowanej próbki. Zaleca się zachowanie tego opakowania do wglądu.

Rekomendacje: Nie używać w miejscach, w których poziom ryzyka mechanicznego dla ochrony przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice nie powinny być używane w miejscach, w których istnieje ryzyko zetknięcia się z ruchomymi częściami maszyn lub ruchomymi częściami. Nie używać rękawic w pobliżu zagrożeń elektrycznych. Rękawica powinna być zawsze sprawdzana przez użytkownika przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń. W przypadku rękawic składających się z kilku warstw ogólny poziom ochrony nie musi odzwierciedlać poziomu ochrony warstwy zewnętrznej. **Czas przechowywania:** Przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed działaniem promieni słonecznych i wysokich czynników ogrzewania. Przy prawidłowym przechowywaniu właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnej fabrycznie nienaruszonej opakowaniu, produkt musi być przechowywany na płaskiej powierzchni. **Instrukcja czyszczenia:** Nie zalecamy prania rękawic, ponieważ rękawice mogą stracić swoją początkową wydajność, do czyszczenia można użyć wilgotnej ściereczki. **Uwaga:** Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu w chwili publikacji. **Utylizacja:** Utylizacja zgodnie z prawem w Twoim kraju. **Nieprawidłowe użycie rękawic:** Zmniejszenie wrażliwości na dotyk i zręczności w przypadku rękawic o złym rozmiarze. Nie używać rękawic w pobliżu zagrożeń elektrycznych. **Nieprawidłowe rękawice:** Sprawdzić przed użyciem, czy nie ma uszkodzeń lub zanieczyszczeń. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia. Nie ponownie używać rękawic. Rękawice ochronne stosować tylko do zamierzonego celu. **Prawidłowe zdejmowanie rękawic:** Usuwanie rękawic przez ich zdarcie z dłoni. Upewnić się, że rękawice nie są wywrócone na lewą stronę. Upewnić się, że rękawice nie są zanieczyszczone. **Higiena rąk:** Myć ręce przed użyciem, po użyciu i okresowo w trakcie użycia. **Utylizacja:** Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone materiałami zakaźnymi lub innymi materiałami niebezpiecznymi. Proszę o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami. Wysypisko lub spalanie w kontrolowanych warunkach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą.

Överensstämmer med EU:s förordning 2016/425 för PPE, i henhold til britisk lov og endret, gjennom europeiske standarder EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 og EN407:2020. Kategori II

EU-typkontrollen genomfördes av: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (godkänt organ med nummer 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 När det markerade nivån är X, indikerar det att handsken inte har testats eller att testmetoden inte är lämplig. Handskarna har testats i handflatan. Vi rekommenderar att behålla denna förpackning som referens. Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Kemisk motståndskraft har bedömts under laboratorieförhållanden med hänsyn till prov som tagits endast från handflatan (utom i fall det handsken är lika med eller över 400 mm - då testas även manschetten) och avser endast det provade ämnet. Det kan vara annorlunda om en blandning eller en kemikalie som ska testas används. Det är bättre att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. Nya skyddshandskar kan försämras av fysiska ändringar. Kontrollera de gällande bruksanvisningarna för den fysiska egenskaper. Beveglighet, tvinging, gridning, forringelse forårsaket av kontakt med kemiske stoffer osv. kan reducere den faktiske beskyttelsestiden for hansken betydelig. Inspektera handskarna for defekter eller ufullstendighet før bruk. Kontrollera om handskarna er egnet for bruksformålet og arbeidsstedet da disse kan variere fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og degradering, handskematerialet og -tykkelse, manuell dyktighet og kjemisk på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelse, tekning, gridning, forringelse forårsaket av kontakt med kjemiske stoffer osv. kan redusere den faktiske beskyttelsestiden for hansken betydelig. For ikke-korrosive kjemikalier er det viktigste hensynet ved valg av kjemisk motstandsdyktige hansker. Kontroller at det ikke er noen defekter eller ufullstendighet før du bruker hansken. EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsmotstandsresultatene er basert på nedsenking av hansken i kjemikalien i 240 minutter. Handskematerialet og -tykkelsen er blitt vurdert under laboratorieforhold og gjelder bare for den testede prøven. Vi anbefaler at du beholder denne emballasjen som referanse.

EN 388:2016+A1:2018 Mekaniske risker (a) Nötningsbeständighet [Rotationer] (b) Skärmotstånd (c) Slitmotstånd [N] (d) Punktering motstånd [N] (e) Motstånd mot TDM-skärprovning [Cut-test] (TDM-skärprovning under skärmotstånd kan ge olika resultat beroende på om resultaten från couple-testet endast visas som ungefärliga, medan TDM-skärmotstånd är referensvärdet (gäller för produkter med både EN- och TDM-skärresultat presenterade). Handskar som uppfyller kraven för motstånd mot punktering kanske inte är lämpliga för att skydda mot vassa spetsiga föremål såsom hypodermiska nålar. När det gäller stötskydd är det skyddade området handryggen. Vadding på ryggen och fingrar betraktas inte som personlig skyddsutrustning (PSU).

EN 511:2006 Kildskydd (f) Motstånd mot konvektionskuld [Värmeisolering I= m m^2 K/W] (g) Motståndskraft mot kontaktkyla [Termisk motstånd R in m^2 K/W] (h) Permeabilitet för vatten [Vattengenomträngning]. Handskar kan förlora sina isolerande egenskaper när de är våta. Kontakt producenten för mer information om bestämma maximal tillåtet blotteläggande av bärande. **Varning:** Vid flerskiktshandskar gäller prestandanivåerna för hela handskan inklusive alla lager. Beroende på arbetsplatsens miljö, vindstyrka, hastighet, hälsa och välbefinnande hos den som bär skyddskläder, effekten av andra skyddskläder som bärs av personen, exponeringstid, aktivitetsnivå, krav på fingerfärdighet, kontakt med kalla föremål och kontakt med vätte med hjälp av föremål med termiska egenskaper. Innan du använder handskarna, kontrollera att de inte har genomgått en sådan värme som skulle kunna förorsaka att de inte längre kan fungera som de ska. Om du vill undvika att handskarna blir för varma under arbetet bör du byta ut dem ofta. Om handskarna blir blöta under arbetet bör de byta ut dem så snart det visas någonting som tyder på att de inte längre ger det skydd som de ska ge

Съответства на Регламент 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е внесен в законодателството на Обединеното кралство и изменен, чрез европейските стандарти EN 15420:2020, EN 388:2016+A1:2018 и EN 407:2020.

Изследователска тип на ЕО, извършено от: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (одобрение-орган № 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Когато маркирането няма К, Х, тоба означава, че ръкавицата не е била тестована чрез методи на тестване не е подходящ. Ръкавицата се тестваше в областта на дланата. Ръкавицата не да запазите тяла означава за справка. Таки информация се отразява действителната продължителност на защита на работното място. Ръкавицата трябва да бъдете оценени от потребителя, за да гарантирате, че всяка операция, извършена в лабораторни условия от проби, взети само от дланата (с изключение на случаите, когато ръкавицата е разчита или по-голяма от 230 мм, в случая се тестваше маншета), е подходяща за предвидения от вас начин на работа. Ръкавицата, ако можете и изисква в смес. Пункт на ръцете. Ако ръкавицата е предвидена за употреба, трябва да бъдете оценени от потребителя, за да гарантирате, че всяка операция, извършена в лабораторни условия, е подходяща за предвидения от вас начин на работа. Ръкавицата, ако можете и изисква в смес. Пункт на ръцете. Ако ръкавицата е предвидена за употреба, трябва да бъдете оценени от потребителя, за да гарантирате, че всяка операция, извършена в лабораторни условия, е подходяща за предвидения от вас начин на работа. Ръкавицата, ако можете и изисква в разрядградено. Когато се използват, защитните ръкавици може да бъдат изложени на опасности, които не могат да бъдат напълно изяснени при лабораторни условия. Такива опасности включват, но не се ограничават до: механични опасности, рискове от контакти с химикали, и т.н. могат значително да намалят ефективността на предоставяната от ръкавиците защита. Ръкавиците не трябва да бъдат ремонтирани или модифицирани. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е налице каквато и да е индикация, че ръкавиците вече не осигуряват защита. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е минал определен период от времето, считано от датата на производство, посочена на ръкавицата, в съответствие с инструкциите на производителя. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е изтекъл определен период от времето, считано от датата на първоначалната употреба, посочена от вас за конкретна операция. **Внимание:** Ръкавиците не трябва да бъдат ремонтирани или модифицирани. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е налице каквато и да е индикация, че ръкавиците вече не осигуряват защита. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е минал определен период от времето, считано от датата на производство, посочена на ръкавицата, в съответствие с инструкциите на производителя. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е изтекъл определен период от времето, считано от датата на първоначалната употреба, посочена от вас за конкретна операция. **Предупреждение:** защитата не се отнася за пръстите. Подготвена е горната част на ръката и пръстите не осигурява защита.

EN 388:2016+A1:2018 Ръкавиците не трябва да бъдат ремонтирани или модифицирани. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е налице каквато и да е индикация, че ръкавиците вече не осигуряват защита. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е минал определен период от времето, считано от датата на производство, посочена на ръкавицата, в съответствие с инструкциите на производителя. Ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени, ако е изтекъл определен период от времето, считано от датата на първоначалната употреба, посочена от вас за конкретна операция. **Предупреждение:** защитата не се отнася за пръстите. Подготвена е горната част на ръката и пръстите не осигурява защита.

EN 407:2020 Термични рискове (1) Ограничена топлина и/или пламъци (Напкин пламнала (са секундите)) (2) Ограничена топлина и/или пламъци (Чиене (са секундите)) (3) Контактна топлина (Контактна температура °C) (4) Топлина поради конвекция (Конвективен топлинен поток) (5) Топлина поради топене (Топене на стъклена маса) (6) Топлина поради разпръскване на разтопен метал (Брой капки) (7) Топлина поради топене на метал (Количество на топене) (8) Топлина поради топене на метал (Брой капки) (9) Топлина поради топене на метал (Топене на стъклена маса) (10) Топлина поради топене на метал (Топене на стъклена маса) (11) Топлина поради топене на метал (Брой капки) (12) Топлина поради топене на метал (Топене на стъклена маса) (13) Топлина поради топене на метал (Брой капки) (14) Топлина поради топене на метал (Топене на стъклена маса) (15) Топлина поради топене на метал (Брой капки)