UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

235RP

235RP -14" (35cm) S

EN388:2016+A1:2018

EN ISO 374-1		EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
1 2 3 4 5 6				
3 a 100 500 2000 8000 5				
b 1.2 2.5 5 10 20				
c 10 25 50 75				
x d 20 60 100 150 -				
A B C D E F				

EN ISO 374-1	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

EN511:2006

	1	2	3	4	5
X	f	0.10 x ITR +0.15	0.15 x ITR +0.22	0.22 x ITR +0.30	0.30 x ITR
X	g	0.025 x9 +0.050	0.050 x9 +0.100	0.100 x9 +0.150	0.150 x9
X	h				

EN407:2020

	1	2	3	4	5
X	s15	s10	s3	s2	
X	t	150	250	350	500
X	u	34	210	310	418
X	v	m 27	s20	s50	s95
X	w	n 210	s15	s25	s35
X	x	0 30	60	120	200
X	y				
X	z				

EN ISO 15797

5 x 75°C 5 x

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para a legislação do Reino Unido e aplicado, através do Regulamento SI 2019 No.2 Saúde, Segurança e Ambiente (Retirada da UE) 2019.

O exame de tipo UE realizado por: Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U. C/ Germán Bernácer 4 03203 Elche (Alacant), ES (organismo aprovado número 2865).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado 4 X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém acelerantes que podem causar reações alérgicas. Evite o contacto com a pele. Não deve ser usado na proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química fornecida pelas luvas pode ser reduzida se as luvas forem sujeitas a abrasão ou pressão física adicional. Não deve ser usado no comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o cano também é testado) e dizz respeito apenas à substância química testada. Pode ser benéfico a utilização de creme hidratante antes de colocar as luvas. Lave as luvas após adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, da abrasão e da pressão física. Quando usadas, as luvas podem proteger temporariamente a resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contato químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspecione as luvas para detetar quaisquer defeitos no interior/exterior. EN 374-2:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e não deve ser utilizada para avaliar o desempenho em condições reais. Recomendamos que a luva seja substituída imediatamente após a exposição. Consulte a tabela de resistência química para obter mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do seu utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis apenas à camada externa da luva. Para as camadas internas, é necessário considerar a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção usadas pela pessoa, tempo de utilização, tipo de trabalho, atividade, ergonomia de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao seleccionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (ii) Propagação de chama [Tempo de queima de gotas (segundos)] (iii) Contracetamento [Contração (segundos)] (iv) Calor radiante [Transferência de calor T_{50} (segundos)] (v) Calor Radiante [Transferência de calor T_{95} (segundos)] (vi) Pequenos respingos de metal fundido [Número de gotas para aumento de temperatura de 40°C (número)] (vii) Grandes quantidades de metal fundido [Massa (g)] A luva não deve entrar em contato com uma chama nua. Luvas testadas para contato fundido* não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a luva. Se não for possível retirar a luva, ela deve ser cortada com uma faca. Luvas testadas para contato fundido* não devem ser usadas para outras aplicações. Antes da utilização, inspecione as luvas para detetar quaisquer defeitos. Não deve ser usado em contato com chamas ou materiais incandescentes. Não deve ser usado em contato com eletricidade. Não deve ser usado em contato com produtos químicos. Não deve ser usado em ambientes com radiações ionizantes. Não deve ser usado em ambientes com radiações ionizantes. Não deve ser usado em ambientes com radiações ionizantes

Съответства на Регламент 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е изменен и допълнителните му Делегирани актове и изменения, чрез европейските стандарти EN ISO 21420:2020 и EN388:2016+A1:2018.

Изследователска лаборатория: Intertek UK Ltd., акредитирано от: Service Technique Textile Suisse, Сертификат № 21420-2020 и EN388:2016+A1:2018. Категория II

BG

EN ISO 374.1:2016+A1:2018 Когато маркирането няма X, тъй като означава, че ръкавицата не е била тестована или не е минала/не е в състояние на тестване ниво на проникване. Ръкавицата се препоръчва единствено при ограничено или ниско ниво на замърсяване. Ръкавицата не трябва да се използва при опасност от контакт с химикали, а т.н. могат значително да намалят работоспособността ѝ. Ръкавицата не трябва да се използва при опасност от контакт с микроорганизми, а т.н. могат значително да намалят работоспособността ѝ