



INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

Secamanos con salida frontal

Ref.: 88300. Acabado Acero Inoxidable

Ref.: 88301. Acabado Blanco



CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 220 V / 50-60 HZ.
- Potencia: 2.300 W.
- Velocidad del aire: 20m/seg.
- Temperatura del aire: 40-54°.
- Peso neto: 5.9 Kg.
- Dimensiones: 275 x 200 x 230 mm.
- Dispositivo automático de apagado a los 105°.
- Secador automático, poner las manos debajo del chorro del aire a una distancia de unos 15 centímetros.
- Para evitar gasto de energía producido por detección de objetos en la zona, el aparato dispone de una función de encendido en 0,5 segundos y de apagado automático en 1 minuto.
- Diseñado para que a los 105 grados centígrados de temperatura se apague.
- Tiempo de secado 40 – 50 segundos.
- Alta velocidad, bajo nivel sonoro y secado rápido.

RECOMENDACIONES

- La máquina deberá estar fijada en una superficie firme.
- No instalar en paredes cuyo material sea inflamable.
- No taponar la boca de aire.
- Cortar la corriente inmediatamente si reprodujese una avería y consultar al fabricante.
- Evite limpiar la carcasa exterior con cualquier líquido que contenga alcohol o ácido.

INSTALACIÓN

- Hacer cuatro taladros en la pared según el diagrama 1 y colocar los tacos.
- Saque la carcasa de la secadora y monte el aparato en la pared firmemente usando los tornillos suministrados.
- Recoloque la carcasa y fíjela a los tornillos.