


INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

Secamanos con salida inferior

Ref.: 88302



CARACTERÍSTICAS

- Tensión: 230 V - 50 HZ
- Potencia: 1.600 W
- Velocidad del aire: 16 m/seg
- Temperatura aire: 54°
- Peso neto: 3.1 Kg
- Dimensiones: 225 x 160 x 282 mm
- Dispositivo automático de apagado a los 105°
- Secador automático, poner las manos debajo del chorro del aire a una distancia de unos 50-120 mm.
- Para evitar gasto de energía producido por detección de objetos en la zona, el aparato dispone de una función de encendido en 0,5 segundos y de apagado automático en 1 minuto.
- Diseñado para que a los 105 grados centígrados de temperatura se apague.
- Tiempo de secado 40 - 50 segundos.
- Alta velocidad, bajo nivel sonoro y secado rápido.

RECOMENDACIONES

- La máquina deberá estar fijada en una superficie firme.
- No instalar en paredes cuyo material sea inflamable.
- No taponar la boca de aire.
- Cortar la corriente inmediatamente si reprodujese una avería y consultar al fabricante.
- Evite limpiar la carcasa exterior con cualquier líquido que contenga alcohol o ácido.

INSTALACIÓN

- Hacer cuatro taladros en la pared según el diagrama 1 y colocar los tacos.
- Saque la carcasa de la secadora y monte el aparato en la pared firmemente usando los tornillos suministrados.
- Recoloque la carcasa y fíjela a los tornillos.