


CAJAS INDUSTRIALES DE DISTRIBUCIÓN IP65
IP65 INDUSTRIAL DISTRIBUTION BOXES
IP65 BOÎTES DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLES

INDUBOX

1 Vista general:





www.psolera.com

2 Normativa:

-Siga estas instrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002, directiva 2014/35/UE (DBT) y la normativa UNE-EN 62208.

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

3 Descripción y componentes:



Instalación empotrada.

- 1- Sujetacables en varias posiciones.
- 2- Sujeción a la pared por el interior, con tapón para tornillos para facilitar la fijación de la caja.
- 3- Bisagras entre caja y tapa con 4 posiciones para poder abrir hacia la derecha, izquierda o abajo.
- 4- Tornillo de cierre de acero inoxidable, roscado ultrarápido, con tapón embellecedor.
- 5- Tapas para cubrir huecos libres.
- 6- Junta estanca adhesiva para cierre.
- 7-Tapa preparada para montar terminales de tierra y neutro.
- 8- Tapas reforzadas lisas o con ventanas para montar diferentes bases del mercado.
- 9-Sujeción a la pared por el exterior, con soporte en las esquinas con tres ángulos para asegurar el IP.

- 10- Sujeción de las guías en soporte desplazable arriba y abajo o en el fondo.
- 11- Caja preparada para montar terminales de tierra y neutro.
- 12- Cierre y puertas.
- 13- Sistema de enlaces entre diferentes modelos de cajas.
- 14- Asa.
- 15- Montaje de las puertas.


(VER INSTRUCCIONES EN PUNTO -5-)

4 Lista de contenido Indubox:

	BAG-1306-1316-1336-821					
	1	2	3	4	5	6
	CABLE GRIP REF. SUJ1300	CAPS REF. TPO1300/4 TPO1300/6	HINGES REF. BIS1300	SCREW REF. .T-1300	MODULE CAP REF. 1300GTA /100G	KIT-6A REF. KIT-6A
1303	0	1	0	4	1	1
1304	0	1	0	4	1	1
1306B	0	1	0	4	1	1
1308B	0	1	0	4	1	1
1308A	0	1	0	4	1	1
1308	2	1	2	6	1	1
1311	2	1	2	6	1	1
1311A	0	1	0	4	1	1
1312	0	1	0	4	1	1
1316	4	1	2	6	1	1
1322	4	1	2	6	1	1
1332	4	1	2	6	1	1
1336	0	1	2	6	1	1
1348	4	1	2	6	1	1
820	0	1	2	6	0	1
821	0	1	2	6	0	1
818A	0	1	0	4	0	1
818B	0	1	0	4	0	1

5 Montaje:


2 FIJACIÓN INTERIOR




TAPÓN
REF. 1300TPO




3 BISAGRAS



PREPARADA PARA PODER INSERTAR
LAS BISAGRAS EN LOS CUATRO
LATERALES DE LA CAJA.





9 FIJACIÓN EXTERIOR




SOPORTE
REF. 50P1300

12 CIERRES



13 ENLACES



15 PUERTA

1º PASO

INTRODUCIR LA PUERTA
EN ESTA DIRECCIÓN.



2º PASO


PRESIONAR HASTA QUE
REALICE EL "CLICK".

"CLICK"




"CLICK"

HASTA QUE HAGA "CLICK".



6 Información Técnica:

-Temperatura límite para almacenaje, transporte e instalación.



7 Mantenimiento del producto:

-Limpiar la superficie de las cajas con un trapo humedo

8



Consejos de seguridad y uso.

9 Reciclado del producto:

-Póngase en contacto con el punto de venta, con las autoridades locales o con al fabricante:

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

Polígono Industrial Fuente del Jarro.

C/. Villa de madrid, 53.

Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52

46988 Paterna, Valencia, España.

www.psolera.com

PS

PC

Instructions for use and safety

ENGLISH

1

General view:

2

Normative: -Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002, directive 2014/35/UE (DBT) and EN 62208.
- Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

3

Description and components: -Flush installation. 1-Multi-positioning cable grip. 2-Internal wall fixing holes, including cap for screws in order to maintain protection class II (see detail explanation). 3-Hinges for connecting box and lid with 4 positions, allowing opening from right, left or below (see detail explanation). 4-Closure with fast self tapping stainless steel screws with embellishing cap. 5-Blid cover. 6-Closing sealant joint. 7-Lids prepared for mounting earth and neutral bars. 8-Reinforced plain or window lids for mounting any socket varieties available in the market. 9-External wall bracket with corner support offering triple angle positioning ensuring IP (see detail explanation). 10-Positioning holes allowing fixings of rails at the top, bottom and back. 11-Box prepared for mounting earth and neutral bars. 12-Locks for the doors (see detail explanation). 13-Pre-cut holes for linking cable glands (see detail explanation). 14-Handle. 15-Door mounting (see detail explanation).
(SEE INSTRUCTIONS IN POINT -5-)

4

Packing list Indubox; 1 cable grip. 2 caps. 3 hinges. 4 screw. 5 module cap.

5

(SEE "DESCRIPTION AND COMPONENTS" POINT-3-).

Mounting: 2 internal wall fixing. Cap. 3 hinge. Prepared for positioning of hinges in any side of the box. 9 external wall fixing brackets. Wall bracket. 12 Locks. Padlock. Lock. Lock with key. Triangular lock. Groove lock. Square lock. 13 pre-cut holes for linking. 15 Door. Step one; introduce the door at this angle. Step two press until it "click". Until it "clicks".

6

Technical information: -Temperature limit for storage, transport and installation.



7

Product maintenance: -Wipe the surface of the boxes with a damp cloth.

8

Safety and usage tips.

9

Product recycling: -Contact the point of sale, local authorities or the manufacturer.

- 1** Vue d'ensemble :
- 2** Norme: -Suivez ces instructions pour respecter les directives R.D. 842/2002, 2014/35 / UE (DBT) et EN 62208. -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.
- 3** Description et composants: -Flush installation.1-Multi-positionnement poignée de câble.2-trous internes de fixation murale,y compris le capuchon pour les vis afin de maintenir la classe de protection II (voir l'explication détaillée) .3-Charnières pour la connexion boîte et couvercle avec 4 positions, permettant l'ouverture de droite, gauche ou ci-dessous (voir l'explication de détail) .4-Fermeture rapide Vis autotaraudeuses en acier inoxydable avec embout décoratif. Couverture 5-Blid. Joint d'étanchéité à 6 joints. 7-couvercles préparés pour le montage de la terre et des barres neutres. 8-Couvercles unis ou fenêtre pour le montage de toutes les variétés de douilles disponible sur le marché. 9-Support mural externe avec support de coin offrant un positionnement à angle triple assurant IP(voir l'explication détaillée). 10 trous de positionnement permettant la fixation des rails en haut, en bas et à l'arrière. 11-Box préparé pour le montage de la terre et des barres neutres. 12-Serrures pour les portes (voir explication détaillée) .13-Trous prédécoupés pour relier les presse-étoupes (voir l'explication détaillée). 14-Handle.15-porte de montage (voir l'explication de détail).
(VOIR LES INSTRUCTIONS AU POINT -5-)
- 4** Liste d'emballage Indubox; 1 poignée de câble. 2 caps. 3 charnières. 4 vis. Capuchon de 5 modules
- 5** (VOIR "DESCRIPTION ET COMPOSANTS" POINT-3-).
Montage: 2 fixation murale interne. Casquette. 3 charnières. Préparé pour le positionnement des charnières dans n'importe quel côté de la boîte. 9 supports de fixation murale externes. Support mural. 12 Serrures. Cadenas. Fermer à clé. Verrouiller avec la clé. Serrure triangulaire Bosquet fermer à clé. Serrure carrée 13 trous prédécoupés pour la liaison. 15 Porte. La première étape; introduire la porte à cet angle. Deuxième étape appuyez jusqu'à ce qu'il "clique". Jusqu'à ce qu'il "clique".
- 6** Information technique: -Les limites de température pour le stockage, le transport et l'installation.  Sans Halogène.
- 7** Entretien du produit: -Nettoyer la surface des boîtes avec un chiffon humide.
- 8** Des conseils et de l'utilisation de sécurité.
- 9** Recyclage du produit: -Contactez le point de vente, avec les autorités locales ou le fabricant: